

斐讯 T1 救砖包线刷烧录步骤

2018-4-18 by webpad

简介：

可修复 bootloader 损坏的砖机

需求环境：

Win7/8/10 32bit 或 64bit，USB 双公头线（USB Type A 公头，四线直通），
晶晨线刷工具 USB_Burning_Tool 2.1.2 / 2.1.3


步骤：

1、首先需正确放置线刷包密钥


先在 windows 电脑端安装线刷工具 USB_Burning_Tool 2.1.2 或 2.1.3 ，
然后打开线刷工具 USB Burning Tool 的安装目录，将 SECURE_BOOT_SET 文件复制到
license 子目录中，若该子目录不存在，请手动创建




2、运行线刷工具




3、导入烧录包



4、线刷工具校验烧录包中



5、烧录包加载完毕，**注意**一定要勾选如图两处擦除选项，擦除 flash 和 擦除 bootloader，并且**确保**密匙已成功加载



6、开始烧录


先将盒子和电脑用 USB 双公头线连接，然后点击线刷工具的“开始”按钮，以下按不同版本操作


①、T1 盒子系统固件版本在 1.3T47（含）之前的：

盒子插上电源线加电，windows 系统发现新硬件设备 WorldCup Device，自动安装驱动程序后线刷工具开始烧录；


②、T1 盒子系统固件版本已升级到 1.4T51（含）之后的：

正常启动盒子，打开盒子 设置-高级-远程调试，确保盒子和电脑在同一网段局域网中，然后在电脑端运行 adb 脚本使盒子进入线刷模式，随后电脑端发现新硬件设备 WorldCup Device，自动安装驱动程序，线刷工具开始烧录。





7、烧录过程中



8、烧录成功

烧录成功进度条会变成绿色，此时点击 **停止** 按钮，然后盒子去掉一切连线断电，完成烧录。

